



VEEARVESTITE NÄITUDE ERINEVUSE ANALÜÜS SILLAMÄEL

14.05.2006

A handwritten signature in dark blue ink, appearing as a series of vertical and diagonal strokes.

**Märt Kõrgema
TEPSO LABOR OÜ
Tehniline juht**

TALLINN 2006

SELETUSKIRI

Analüüs teostati kolmes etapis:

1. 29. aprillil 2006 käisid TEPSO AS esindajad koos Sillamäe Veevärk AS esindajatega läbi kõik korterid aadressidel Rumjantsevi 8, Ranna 47 ja Viru pst. 9A. Vaadeldi veearvesteid märkides üles arvesti tüibi, näidu (täpsusega 1l), viimase taatlusaja, paigaldusviisi (horisontaalne H, vertikaalne V). Kõikidele arvestitele paigaldati magneti indikaatorribad, kõik arvestid pildistati. Samas vahetati ka maja veearvestid TEPSO poolt eelnevalt kalibreeritud ning logeritega varustatud arvestite vastu. Paigaldatud logerid fikseerisid veearvesti näidu ajas 1 või 2min diskreetsusega. Demonteeritud majaarvestid saadeti TEPSO laborisse metroloogilisse ekspertiisi.
2. 12. mail 2006 teostas TEPSO esindaja maja veearvestite näitude ja logerite vahelugemise. TEPSO AS tagastas Sillamäe Veevärk AS-le demonteeritud ja ekspertiisi läbinud majade veearvestid.
3. 27. mail 2006 käisid TEPSO AS esindajad uuesti koos Sillamäe Veevärk AS esindajatega läbi kõik korterid aadressidel Rumjantsevi 8, Ranna 47 ja Viru pst. 9A. Vaadeldi veearvesteid märkides üles veearvesti näidud ning kontrolliti magneti indikaatorribade seisukorda. Küsitleti korteriomanikke eesmärgiga väljaselgitada elanike tööne arv. Samuti demonteeriti majade veearvestid koos logeritega ja suunati need laborisse metroloogilisse ekspertiisi. Sillamäe Veevärk AS demonteeris valikuliselt kokku 107 korteri veearvestid aadressilt Viru pst.9A ja Rumjantsevi 8 ning TEPSO teostas nende arvestite erakorralise taatluse. 30. mail 2006 TEPSO Tallinna akrediteeritud laboris tagastades need arvestid Sillamäe Veevärk AS-le järgmisel päeval.

Seega oli uuringu kestvas 28 ööpäeva.

Eelnevalt edastas Sillamäe Veevärk 6 viimase kuu andmed kõikide korterite ning maja veearvestite näitude kohta.

Juhul kui TEPSO esindajad ei pääsenud korterisse, võeti arvutustes aluseks antud korteri 3 viimase kuu keskmine tarbimine. Kui korteris puudus veearvesti, võeti arvutuste aluseks maja 1 elaniku keskmine tarbimine.

TULEMUSED

Rumjantsevi 8

Maja on paigaldatud 24 korteriveearvestit ja korteritest on 100% arvestitega.

Kõik arvestid olid kehtiva taatlusega. Vaatlusperioodil magnetiga vearvesti näite ei mõjutatud. Presskruvi kasutamise jäljed olid vearvestitel kahes korteris. Erakorralisel taatlusel vaatlusperioodi lõpus 3 korteriveearvestit ei läbinud taatlust, kuna nende mõõteviga vee kulu väärtsel Q_{min} oli suurem kui -10% (lubatud -5%, üks arvesti sellel kulu väärtsel seis).

29.04.2006 demoneeritud maja vearvesti mõõteviga oli kuluvahemikus Q_{min} kuni Q_n keskmiselt +6,5%, mis ületab lubatud väärtsuse.

TEPSO poolt 29.04.06 paigaldatud majaarvesti mõõteviga muutus 28 ööpäevaga samas kuluvahemikus +0,92% (jäi lubatud mõõtevea vahemikku) ning seega omab maja vearvesti töölukorras nõrka positiivset mõõtevea muutumise trendi, mida saab seletada ainult kerge sette kogunemisega maja vearvesti sisendsõelale.

Demoneeritud maja vearvesti sisend.



Logeriga saadud mõõtetulemused näitasid, et maksimaalne vee kulu sellel objektil ulatub $1,7\text{m}^3/\text{h}$ (vee kiirus sel juhul $1,48\text{m}/\text{s}$). Piisavalt kiire vee vool ei lase sisendsõelal kiiresti täituda ning see kindlustab arvesti stabiilse töö mitme kuu vältel.

Maja vearvesti näidu ja korteriveearvestite näidu erinevus oli vaatlusperioodil ainult +0,15% seda isegi vaatamata prakeeritud kolmele korteriveearvestile.

Mõõtetulemustest järeltub seega, et antud majas on näitude erinevuse peamiseks põhjustajaks maja vearvesti, mille mõõteviga suureneb kuna tema sisendsõelale koguneb setet.

Ettepanek: puastada maja vearvesti sisendsõela tihedusega 1 kord kvartalis (maja vearvesti mõõtevea muutuse protsess on aeglane).

Viru pst.9A

Maja on paigaldatud 100 korteriveearvestit ja korteritest on 100% arvestitega.

Kõik arvestid olid kehtiva taatlusega, v.a. krt.37 (hilisemal taatlusel osutusid arvestid ka seal korrasolevaiks). Vaatlusperioodil magnetiga vearvesti näite ei mõjutatud, presskruvi kasutamise jälgि ei tähdeldatud. Erakorralisel taatlusel vaatlusperioodi lõpus 11 korteriveearvestit ei läbinud taatlust, nendest 10-l mõõteviga vee kulu väärtsel Q_{min} oli suurem kui -10% (lubatud -5%). Üks arvesti omas lubatust suuremat mõõtevea positiivset väärtsust (näitas suurtel vee kuludel rohkem).

29.04.2006 demonteeritud maja vearvesti mõõteviga oli kuluvahemikus Q_{min} kuni Q_n keskmiselt +16%.

Demonteeritud vearvesti sisend:



TEPSO poolt 29.04.06 paigaldatud majaarvesti mõõteviga muutus 28 ööpäevaga samas kuluvahemikus +6,1% ning seega omab maja vearvesti töölukoras tugevat positiivset mõõtevea muutumise trendi, mida saab seletada ainult sette kogunemisega maja vearvesti sisendsõelale

Logeriga saadud mõõtetulemused näitasid, et maksimaalne vee kulu sellel ulatub $2,8\text{m}^3/\text{h}$ (vee kiirus sel juhul $0,62\text{m}/\text{s}$). Aeglane vee vool soodustab sisendsõelala kiiret täitumist.

Maja vearvesti näidu ja korteriveearvestite näidu erinevus oli vaatlusperioodil +10,2%.

Mõõtetulemustest järeltub seega, et antud majas on näitude erinevuse peamiseks põhjuseks:

- suur hulk taatlust mitte läbinud ning negatiivest mõõteviga omavad korteriveearvestid
- osa kortereid on eeldatavalt eelnevalt vett sanktsioneerimatult kasutanud (tigutamine, magnetid), millele viitab ka tarbimise kasv korteriveearvestite näitude summa alusel maikuus (Lisa 3, lk.4)
- Sillamäe Vee AS majaarvesti omas eelnevalt suurt positiivset mõõteviga +16%

Ettepanek:

- puhastada maja veeearvesti sisendsõela tihedusega 1 kord kuus (maja veeearvesti mõõtevea muutuse protsess on kiire)
- vahetada maja olemasolev DN40 veeearvesti DN32 Q_n6 vastu vee kiiruse suurendamise eemärgil, mis lõpptulemusena vähendab tunduvalt maja veeearvesti mõõteviga

Ranna 47

Majas on 64 korterit, nendest 7 olid vaatluse väältel tühjad ning lisaks veel 6 korterit on ilma arvestitega. Korterisse nr.30 olid vaatluse lõpuks elama asunud 4 inimest (korter registreeritud aruandluses kui tühi), kusjuures korter oli ilma arvestiteta.

Majja on paigaldatud 105 korteriveearvestit ja asustatud korteritest on ainult 89% arvestitega.

Viie arvesti kohustuslik taatlusaeg oli ületatud (krt.31, 37 ja 46). Vaatlusperioodil magnetiga veeearvesti näite ei mõjutatud, presskruvi kasutamise jälgvi ei täheldatud.

29.04.2006 demoneeritud maja veeearvesti ei olnud töökoras (näitur libises) ning ta tunnistati TEPSO poolt kasutamiskölbmatuks.

Demoneeritud veeearvesti sisend:



Logeriga saadud mõõtetulemused näitasid, et maksimaalne vee kulu ulatub 3,3m³/h (vee kiirus sel juhul ainult 0,73m/s). Aeglane vee vool soodustab sisendsõelala kiiret täitumist ja mõõtevea suurenemist.

Lisaks näitasid logeriga saadud mõõtetulemused, et teatud juhtudel vesi suundub majasisest võrgust tagasi linnavõrku (vesi "loksub") ning kuna veeearvesti ei ole ettenähtud tagurpidi veesuunaga vee kulu mõõtmiseks, on ta summaarne mõõteviga sellises tööolukorras ettearvamatu.

TEPSO poolt 29.04.06 paigaldatud majaarvesti mõõteviga 28 öopäevaga samas kuluvhahemikus praktiliselt ei muutunud (vt. Lisa 4). Maja veeearvesti näidu ja korteriveearvestite näidu erinevus oli vaatlusperioodil ainult +2,2%.

Mõõtetulemustest järeltub seega, et antud majas on näitude erinevuse peamiseks põhjuseks:

- suur hulk taatlust mitte läbinud ning negatiivest mõõteviiga omavad korteriveearvestid
- osa kortereid on eeldatavalalt eelnevalt vett sanktsioneerimatult kasutanud (tigutamine, magnetid), millesle viitab ka vee tarbimise hüppeline kasv korteriveearvestite näitude summa alusel just maikuus (Lisa 3, lk.5)
- Sillamäe Vee AS majaarvesti ei olnud töökoras (ei länimud taatlust)

Ettepanek:

- Pitseerida kasutamata korterid
- Paigaldada puuduvad vearvestid
- puastada maja vearvesti sisendsõela tihedusega 1 kord 2 nädala jooksul (maja vearvesti mõõtevea muutuse protsess on väga kiire)
- vahetada maja olemasolev DN40 vearvesti DN32 Q_n6 vastu vee kiiruse suurendamise eemärgil, mis lõpptulemusena vähendab tunduvalt maja vearvesti mõõteviiga

ÜLDISELT

1. Tuleb rakendada kõik meetmed, et maja peaveearvesti näit oleks alati usaldusväärne. Analüüs tulemused näitasid, et kahe maja peaveearvestite mõõteviiga lühikese vaatlusperioodil suurennes (vea positiivne trend). Parim viis lahenduseks on liivafiltrite kasutamine maja sisendis enne vearvestit, kuid see lahendus on kallis. TEPSO praktika näitab, et kiireima ja odavaima probleemi lahenduse annab maja arvestite sisendsõelade puastamine tihedusega näiteks 1-2 korda kuus. See tööoperatsioon ei võta kohapeal aega üle 15 minuti ja ilmselt jätkub Sillamäe Veevärk AS- I ka selleks ka inimressursse. Kehtib seaduspärasus: mida kiirem on vee vool arvestis, seda täpsem on mõõtetulemus. Paremad mõõtetulemused tagab seega vee kiiruse suurendamine maja üldveearvestis, mis tähendaks aadressidel Ranna 47 ja Viru 9A vearvesti vahetamine DN32 Qn6 arvestite vastu. Logeriga saadud mõõtetulemused lubavad seda teha probleemideta.
2. Võimaluse korral keerata korterites vearvestid horisontaalasendisse, sest vertikaalasendis paigaldatud vearvestid omavad suuremat negatiivset mõõteviiga väkestel vee






kuludel. Edaspidi tuleks aktsepteerida Sillamäe Veevärk AS poolt ainult horisontaalset veearvestite paigaldust.

3. Kasutamata korterites tuleb kraanid sulgeda ja peaventiilid plommida.
4. Veearvestiteta korteritesse paigaldada koheselt arvestid.
5. TEPSO teeb järelduse, et sanktsioneerimata vee tarbimisega vaatlusperioodil (küll aga ilmselt eelnevalt) korterivaldajad ei tegelenud.

EKSPERTHINNANG

Maja vеearvestite ja korteriveearvestite näitude summa erinevuse põhjuseks Sillamäe majades on:


Rumjantsevi 8**Viru pst. 9A**

Ranna 47


Lisad:

- Lisa 1, 4 lehte Logeriga salvestatud mõõtetulemused
Lisa 2, 7 lehte Korteriarvestite andmed
Lisa 3, 5 lehte Mõõtetulemused alates novembrist 2005
Lisa 4, 1 lehte Majade vearvestite mõõtevead
Lisa 5, CD Arvestite paigalduspildid, tööfailid


Rumjantsevi 8, 5.mai kuni 11.mai 2006




Viru 9A, 5.05 kuni 11.05



Ranna 47, 5.05 kuni 11.05



Потребление воды 1 человека в сутки 5.05..12.05.2006



RUMJANTSEVI 8

Korter	K/W	EI	Tüüp	S/N		H/V	Taatlus	29.04.2006	27.05.2006	Vahe	Märkus
1	K	2	Lorenz	98	402276	V	sept.03	554,802	558,862	4,06	
	W		Lorenz	98	402812	V	sept.03	1169,703	1173,699	3,996	
2	K	3	Rossweiner	99	54282	V	juuli.04	613,915	619,266	5,351	Qmin
	W		Rossweiner	99	32359	V	juuli.04	856,192	863,39	7,198	
3	K	2	Elster		33115573	V	sept.03	123,377	126,5	3,279	HILJEM
	W		Elster		33116206	V	sept.03	82,539	83,5	1,009	
4	K	3	Minomess	2	288752	V	veebr.02	241,375	246,352	4,977	
	W		Minomess	2	335657	V	apr.02	324,109	331,124	7,015	
5	K	1	ABB	99	3011063	V	aug.04	85,89	86,393	0,503	
	W		ABB	99	13634419	H/V	aug.03	141,143	142,761	1,618	
6	K	2	Lorenz	97	433918	H	veebr.02	269,977	272,5	2,523	
	W		Lorenz	97	434959	H/V	veebr.02	208,858	210,5	1,642	
7	K	4	ABB	2	3602206	H/V	mai.02	240,57	244,383	3,813	Qmin
	W		ABB	2	14051290	H/V	mai.02	214,43	217,673	3,243	
8	K	3	Sameco	98	190565	H/V	juuli.03	399,516	402,046	2,53	
	W		Sameco	98	140329	H/V	apr.03	537,853	541,082	3,229	
9	K	3	Lorenz	97	292248	V	okt.02	720,091	726,585	6,494	Qmin
	W		Lorenz	97	294468	V	okt.02	767,966	774,815	6,849	
10	K	1	Wehrle	97	259537	V	sept.02	238,02	239,69	1,753	HILJEM
	W		Wehrle	98	67402	V	veebr.05	63,104	66,83	3,912	
11	K	3	Wehrle	97	261447	V	sept.02	540,198	544,288	4,09	
	W		Wehrle	97	303934	H	sept.02	490,277	495,564	5,287	
12	K	2	Minomess	97	897560	V	okt.02	316,005	318,177	2,172	
	W		Sensus	4	9772895	V	nov.04	19,84	21,017	1,177	

Elanikke 29

KOKKU 87,721

Maja arresti luges 87,85

Vahe 0,129

Ehk 0,15%

Majaarvesti mõõteviga alguses 29.04 -0,11%

Majaarvesti mõõteviga lõpus 27.05 0,81%

VIRU 9A

Korter	K/W		Tüüp	S/N		H/V	Taatlus	29.04.2006	27.05.2006	Vahe	Märkus
1	K/W	0	Sameco	97	313986	H	dets.05	339,876	339,876	0	Tühi korter
	W		Sameco	97	350572	H	dets.05	323,121	323,121	0	Tühi korter
2	K	6	Sameco	97	240757	H/V	juuli.02	644,283	650,925	6,642	
	W		Sameco	97	265804	H/V	juuni.02	856,155	863,582	7,427	
3	K	2	Lorenz	97	389583	V	veebr.03	462,707	465,535	2,828	
	W		SPX	2	8735420	V	märts.03	151,763	154,753	2,99	
4	K	1	Sameco	96	785781	V			517,91	1	Eelmiste kuude keskmine
	W		Sameco	96	66991	V			586,91	1	Eelmiste kuude keskmine

5	K	3	SPX	2 8576939	V	juuli.02	87,898	88,5	0,602	
	W		Rubikon	96 531502	V	jaan.05	407,78	409,5	1,72	Qmin
6	K	1	Lorenz	97 257207	V	okt.02	425,348	426,631	1,347	HILJEM
	W		Lorenz	97 235701	V	jaan.05	357,357	359,79	2,555	
7	K	3	SPX	3 8811099	H/V	jaan.03	228,186	233,318	5,132	
	W		SPX	3 8811722	V	veebr.03	198,331	203,931	5,6	
8	K	3	Minomess	98 690391	V	sept.03	516,173	522,402	6,229	
	W		Minomess	98 507156	V	sept.03	435,699	439,561	3,862	
9	K	3	Lorenz	99 366945	H	sept.04	259,974	262,5	2,526	
	W		Lorenz	99 243976	H	sept.04	283,953	285,5	1,547	
10	K	3	Prema	97 7589771	V	EI NÄE	746,484		3,3	Eelmiste kuude keskmine
	W		Minomess	5 5517278	V	EI NÄE	14,583		3,3	Eelmiste kuude keskmine
11	K	4	Sameco	96 778043	V	EI NÄE	577,366	582,399	5,033	Katete all
	W		Sameco	96 784587	V	EI NÄE	383,489	387,602	4,113	Katete all
12	K	3	Lorenz	97 293060	V	aug.02	425,561	431,442	5,881	
	W		Sensus	5 9821326	V	jaan.05	37,027	45,47	8,443	
13	K	2	Invensys	9086480	V	okt.03	122,735	126,16	3,596	HILJEM
	W		SPX	9086778	H	sept.03	133,546	139,442	6,191	
14	K	2	Sameco	97 205227	V	EI NÄE	415,515	418,334	2,819	Näitab rohkem
	W		Sameco	97 350022	V	veebr.05	279,621	280,911	1,29	
15	K	4	ABB	99 3010542	V	EI NÄE	347,083	349,948	2,865	2005 taatlus suuliselt
	W		ABB	99 13606895	V	EI NÄE	498,638	502,851	4,213	2006 taatlus suuliselt
16	K	4	SPX	1 8335326	V	dets.01	506,374	514,597	8,223	soojaaveearvesti
	W		SPX	1 8335186	V	dets.01	464,541	474,551	10,01	
17	K	2	SPX	2 8581867	V	okt.02	114,012	115,099	1,087	
	W		Lorenz	97 295053	V	jaan.05	286,17	287,315	1,145	
18	K	2	Sameco	2 325222	H	dets.02	527,394	531,922	4,528	
	W		Sameco	97 117545	H	märts.05	355,78	358,865	3,085	
19	K	2	Sameco	97 439578	V	juuli.03	29,734	30,066	0,332	KÖÖK
	W		Minomess	98 701309	V	juuli.03	65,042	65,881	0,839	KÖÖK
	K		Sameco	97 433322	V	juuli.03	187,755	189,799	2,044	VANN
	W		Minomess	98 700993	V	juuli.03	135,095	135,097	0,002	VANN
20	K	3	Sameco	97 283180	V	sept.02	187,42	189,337	1,917	
	W		Sameco	97 318792	V	sept.02	132,061	134,746	2,685	Qmin
21	K	2	SPX	2 8735046	V	veebr.03	82,617	83,983	1,366	Qmin
	W		Lorenz	97 434884	V	EI NÄE	265,809	268,646	2,837	Qmin
22	K	2	ABB	0 13755915	V	EI NÄE	62,772	63,473	0,701	KÖÖK,WW!!!
	W		ABB	0 13756030	V	EI NÄE	99,483	100,94	1,457	KÖÖK
	K		Elster	4 44100803	V	juuni.05	17,071	20,112	3,041	VANN
	W		ABB	0 13756209	V	okt.05	133,989	136,165	2,176	Qmin
23	K	2	SPX	2 8620492	H	sept.02	79,677	81,92	2,243	
	W		SPX	2 8621020	H	sept.02	68,901	70,837	1,936	
24	K	2	Lorenz	97 197873	V	nov.02	359,419	361,5	2,081	
	W		SPX	2 8820982	V	okt.02	128,834	131,5	2,666	

25	K	2	Wehrle	97	258496	V	nov.02	114,482	115,274	0,792	KÖÖK
	W		Wehrle	97	296137	V	jaan.05	157,712	158,841	1,129	KÖÖK
	K		Wehrle	97	259564	V	nov.02	201,995	204,078	2,083	Qn näitab vähem
	W		Wehrle	97	296185	V	märts.05	94,168	94,963	0,795	VANN
26	W	2	Sensus	05	01169449	V	nov.05	10,558	11,63	1,072	
	K		SPX	02	08711270	V	dets.02	103,430	104,359	0,929	Qn näitab vähem
27	K	1	Minol	97	749423	V	-	389,211	392,212	3,001	
	W		Minol	97	770811	V	veebr.05	326,414	328,201	1,787	
28	W	1			13650769	V			16,877	1	Qmin seisab
	K				3050734	V			17,81	1	Eelmiste kuude keskmene
29	K	1	Minol	98	698004	H	jaan.02	59,736		1	Eelmiste kuude keskmene
	W		Minol	98	507082	H	jaan.04	59,629		1	Eelmiste kuude keskmene
30	K	4	Sameco	97	207298	V/H	mai.02	519,025	522,639	3,614	Qmin seisab
	W		Sameco	97	217051	H	-	349,965	352,713	2,748	
31	K	4	ABB	02	03563131	V	apr.02	194,268	196,5	2,232	
	W		Sameco	97	248492	H	veebr.05	369,703	371,5	1,797	
32	W	2	Sameco	97	230096	H	jaan.05	273,215	275,143	1,928	
	K		Sameco	97	242371	H	mai.02	282,712	284,403	1,691	
33	K	3	PREMA	97	7478435	V	nov.02	350,580		3,5	Eelmiste kuude keskmene
	W		PREMA	97	7494516	V	jaan.05	110,154		3,5	Eelmiste kuude keskmene
	K	3	PREMA	97	7479181	V	apr.02	350,857		3,5	Eelmiste kuude keskmene
	W		PREMA	97	7493906	V	jaan.05	225,534		3,5	Eelmiste kuude keskmene
34	K	1	Wehrle	97	300882	V	märts.04	361,892	363,924	2,032	
	W		Sensus	4	9314454	H	märts.04	85,583	88,102	2,519	
35	W	1	Wehrle	97	303539	V	jaan.05	80,566	83,5	2,934	
	K		SPX	02	08711244	V	nov.02	33,697	37,5	3,803	
36	K	1	LORENZ	97	254678	V	juuni.02	59,700	61,5	1,8	KÖÖK
	W		LORENZ	97	252055	V	jaan.05	68,122	70,5	2,378	VANN
	K		LORENZ	97	255830	V	juuni.02	141,458	142,5	1,042	VANN
	W		LORENZ	97	251450	V	jaan.05	54,167	55,5	1,333	KÖÖK
37	K	2	ABB	00	13739762	V		161,652	164,526	2,874	
	W		ABB	00	13739766	V		150,428	154,217	3,789	
38	K	2	ABB	01	03508966	H	nov.01	187,384	190,812	3,428	
	W		ABB	01	13979746	H	nov.01	174,652	178,455	3,803	
39	W	4	Minol	04	5520312	V	aug.04	32,462	33,859	1,397	VANN
	K		Sensus	05	01169833	V	dets.05	21,646	25,07	3,424	VANN
	W		Sensus	05	01169622	V	nov.05	4,675	5,213	0,538	KÖÖK
	K		Sameco	97	182649	V	okt.02	78,564	78,839	0,275	KÖÖK
40	W	3	Sameco	97	321292	V	nov.02	206,827		2	Eelmiste kuude keskmene
	K		Sameco	97	325211	V	okt.02	266,051		2	Eelmiste kuude keskmene
41	K	2	PREMA	-	-	H	jaan.03	133,430	134,755	1,325	
	W		PREMA	-	-	H	jaan.03	95,280	96,334	1,054	
42	W	2	LORENZ	97	388110	V	veebr.05	75,649	76,232	0,583	VANN
	K		LORENZ	97	389600	V	nov.02	77,183	78,68	1,497	VANN

	W		LORENZ	97	388182	V	veebr.05	37,732	37,978	0,246	KÖÖK
	K		SPX	02	08711246	V	jaan.02	10,578	10,79	0,212	KÖÖK
43	W	2	ABB	99	13669258	V	sept.05	311,656	315,095	3,439	
	K		ABB	00	03088712	V	sept.05	300,980	303,821	2,841	Seisab Qmin

Elanikke	104	KOKKU	256,616
		Maja arvesti luges	285,897
		Vahe	29,2811
		Ehk	10,2%
		Majaarvesti mõõteviga alguses 29.04	1,37%
		Majaarvesti mõõteviga lõpus 27.05	7,47%

RANNA 47

Korter	K/W	Tüüp	S/N		H/V	Taatlus	29.04.2006	27.05.2006	Vahe	Märkus
							Näit	Näit		
1	K	1	Sensus		9709366	V	sept.04	24,611	25,701	1,09
	W		Ivensys		9498433	V	sept.04	25,123	27,332	2,209
2	K	2	ABB		3557689	V		126,289	127,5	1,284 HILJEM
	W		ABB		13996816	V	jaan.02	209,386	212,5	3,301
3	K	3	Ivensys		9365299	V	märts.04	98,084	104,118	6,034
	W		Ivensys		9365881	V	märts.04	114,161	118,817	4,656
4										Tühi korter
5	K	1	ABB	2	23100211	V	sept.02	106,137	107,922	1,785
	W		ABB	2	14051367	V	mai.02	126,409	128,79	2,381
6	K	2	Lorenz	97	359828	V	okt.02	160,084	160,5	0,416
	W		Lorenz	99	596732	V/H	jaan.05	128,792	131,5	2,708
7	K	1	Lorenz	97	389513	V/H	dets.02	85,711	86,385	0,674
	W		Lorenz	97	388203	V/H	jaan.05	85,037	85,601	0,564
8	K	1	Sameco	97	169323	V	juuni.02	98,242	98,767	0,525 ROHELINNE
	W		Sameco	97	178385	V	mai.02	92,817	93,718	0,901
9		1						67,5		1 ei saadud sisse
								95,5		1
10	K	3	Sameco	96	544470	H	dets.03	269,751	271,427	1,676 WW!!!
	W		Sameco	96	568181	H	dets.03	251,09	253,217	2,127
11	K	2	Lorenz	98	471703	V	märts.04	146,539	148,404	1,865
	W		Lorenz	98	472371	V	märts.04	195,483	198,19	2,707
12		1								3 ÜKS ELAB LINNA ARVEL
										3 ARVESTEID EI OLE
13	K	3	Minomess	97	749839	H	okt.02	254,101	255,444	1,424
	W		Minomess	97	770641	V	okt.02	267,949	269,691	1,847
14	K	4	Invensys	4	9308859	V	märts.04	97,409	101,38	3,971 WW!!!
	W		Invensys	4	9309016	V	märts.04	71,263	74,756	3,493
15	K	3	Lorenz	97	255903	V	dets.02	169,137		6
	W		Sensus	5	1108179	V	nov.05	1,4444		6

16		0							3	ARVESTEID EI OLE
									3	
17		1							3	Arvesteid ei ole
									3	paigaldatud
18										Tühi korter
19	K	2	ABB	24705453	H	jaan.03	107,095	109,095	2	
	W		ABB	24706340	H/V	jaan.03	236,303	244,444	8,141	
20	K	4	Lorenz	97 420577	V	juuli.04	216,828	220,417	3,589	
	W		Lorenz	99 336613	V	juuli.04	230,813	233,872	3,059	
21		1							3	ei saadud sisse
									3	
22	K	2	SPX	8735557	V	veebr.03	289,868	294,323	4,455	
	W		Lorenz	97 435085	V	veebr.03	784,091	789,836	5,745	
23	K	1	SPX	8712075	V	nov.02	39,311	40,5	1,189	
	W		Maddalena	AH10953997	V	jaan.05	87,881	88,5	0,619	
24	K	2	Lorenz	98 373272	V	juuli.03	366,744	367,789	1,045	
	W		Lorenz	98 304915	V	juuli.03	321,366	322,401	1,035	
25	K	3	Minomess	5 5156946	V	märts.06	8,196	14,112	5,916	
	W		Minomess	5 5584451	V	dets.05	12,783	24,054	11,271	
26	K	2	SPX	8735108	V	veebr.03	119,061	121,373	2,312	
	W		Lorenz	97 435398	V	veebr.03	284,475	286,021	1,546	
27	K	1	Sameco	97 253033	V	juuni.02	171,151	172,32	1,169	
	W		Sameco	97 228993	V	?	169,179	170,419	1,24	
28	K	3	ABB	3494919	V	juuni.04	244,523	248,33	3,807	
	W		ABB	13607136	V	juuni.04	292,884	295,666	2,782	
29	K	2	ABB	3050733	H	jaan.05	334,468	338,102	3,634	
	W		ABB	13640866	V	jaan.05	402,651	407,617	4,966	
30		4							1	27.05 inimesed ilmunud
									1	
31	K	2	ABB	1 3496760	V	sept.01	70,129	70,836	0,707	
	W		ABB	1 13946636	V	sept.01	85,754	86,769	1,015	
32	K	2	Sensus	8861058	V	juuni.03	77,567		3	1 näit!
	W		Sensus	881154	H	juuni.03	77,567		3	HILJEM
33	K	2	Lorenz	98 192814	V	apr.03	241,397	243,5	2,103	
	W		SPX	8860154	V	apr.03	34,243	35,5	1,257	
34	K	1	Sameco	97 454090	V	dets.02	461,223	466,079	4,856	
	W		Sameco	97 419936	V	dets.02	342,441	346,655	4,214	
35		1							3	
									3	
36	K	2	SPX	8531985	V	juuni.02	96,844	98,5	1,656	
	W		SPX	8523976	V	juuni.02	58,887	59,5	0,613	
37	K	3	Wehrle	96 174123	H	nov.01	96,154	98,717	2,563	
	W		Wehrle	96 167487	H	nov.01	36,875	37,554	0,679	

38	K	3	Minomess	99	260818	V	veebr.04	474,45	479,5	5,05	
	W		Minomess	98	832602	V	veebr.04	414,372	418,5	4,128	
39	K	2	ABB		557567	V	märts.02	357,72	365,195	7,923	HILJEM
	W		ABB		13996809	V	veebr.02	297,356	303,72	6,746	
40	K	1	Sameco	97	138283	V	märts.02	131,958	131,958	0	Ei tarbinud
	W		Wehrle	96	167682	V	okt.04	139,975	139,975	0	Ei tarbinud
41	K	2	Lorenz		256903	V	okt.02	277,415	280,02	2,605	
	W		Lorenz	97	235855	V	nov.04	319,215	322,1	2,885	
42	K	5	PREMA		789041797	V	apr.03	380,47	384,5	4,272	HILJEM
	W		PREMA		755091797	V	apr.03	235,981	239,5	3,730	
43										0	Ei elä
										0	
44	K	1	SPX		8735605	V	veebr.03	29,8	30,88	1,08	
	W		Lorenz	97	435893	V	veebr.03	97,357	98,57	1,213	
45	K	2	Sensus	1	1698307	V	okt.05	17,985	22,736	5,036	HILJEM
	W		Rossweiner	4	5960	V	nov.04	5,824	6,696	0,924	SVV-I arvestusest väljas
46	K	2	Sameco	96	686770	V	jaan.01	198,323	199,872	1,549	
	W		Sameco	96	694149	V	dets.03	186,11	187,676	1,566	
47	K	1	ABB		3415847	V	märts.04	191,332	193,105	1,773	
	W		ABB		13328109	V	märts.04	170,654	171,866	1,212	
48											
49	K	3	Sameco	97	439461	V	jaan.03	479,388		6	
	W		Sameco	97	418876	V	jaan.03	587,442		6	
50	K	3	PREMEX		772862598	V	dets.03	356,793	359,265	2,472	
	W		PREMEX		772901098	V	dets.03	350,28	352,443	2,163	
51		2								6	Arvesteid ei ole
										6	paigaldatud
52	K	4	Sameco	97	304434	V	?	456,534	462,85	6,316	Taatlemata?
	W		Sameco	97	290289	V	?	574,117	581,138	7,021	
53	K	1	Sameco	97	265552	V	sept.02	116,634	116,949	0,315	
	W		Sameco	97	289180	V	sept.04	52,785	53,777	0,992	
54		4						601	601,5	0,5	Ei elä
								766	767	1	
55	K	1	Lorenz	97	356723	V	okt.02	121,458	124,5	3,042	
	W		Lorenz	97	295632	H/V	jaan.05	125,97	128	2,03	
56	K	2	Sameco	97	325250	V	sept.02	205,232	206,076	0,844	
	W		Sameco	97	350319	V	okt.04	238,875	240,069	1,194	
57	K	2	ABB		3557561	V	märts.02	129,731	134,917	5,497	HILJEM
	W		ABB		13996814	V	veebr.02	128,7	132,246	3,759	SVV-I arvestusest väljas
58	K	3	Lorenz	99	366962	V	sept.05	673,577		5	
	W									5	Vahetükk
59	K	1	ABB		23706639	V	okt.02	44,171	44,996	0,825	
	W		ABB		14024915	V	apr.02	58,489	59,948	1,459	

60	K	1	Lorenz	97	292175	V	nov.02	147,847		2	
	W		Lorenz	97	295128	V	apr.02	196,685		2	
61	K	2	Sameco	97	118841	V	aug.02	341,434	347,543	6,109	
	W		Invensys		9308874	V	märts.04	85,546	89,907	4,361	
62	K	2	Prema	97	7890447	V	veebr.03	236,339	237,318	0,979	
	W		Prema	97	756975	V	veebr.03	235,261	236,68	1,419	
63										Ei elä	
64	K	2	Lorenz	98	455623	V	jaan.04	292,148	296,712	4,564	
	W		Lorenz	98	455025	V	jaan.04	299,268	305,592	6,324	

Elanikke 121

KOKKU 341,697

Maja arvesti luges

Vahe 9,883

Ehk 2,8%

Majaarvesti mõõteviga alguses 29.04 0,07%

-0,27%

Kontrolliti

224

korteriarvestit

H	30	13%
V	177	79%
V/H	17	8%

Taatlusele esitati Taatlust ei läbinud

107

korteriarvestit

48%

13,1%

Ranna 47

Majas elab	121	inimest
Neist		
arvestitega	105	inimest
ilma	16	inimest

Tarbimine eelnevalt oli korteriveearvestite summa alusel:

	KOKKU	1 inimese kohta	
nov.05	293,86	2,43	m^3
dets.05	301,92	2,50	m^3
jaan.06	326,12	2,70	m^3
veebr.06	328,43	2,71	m^3
märts.06	290,40	2,40	m^3
apr.06	338,80	2,80	m^3
mai.06	378,31	3,13	m^3 TEPSO mõõtmine

Maja tarbimine üldveemõõtja alusel samal ajavahemikul:

	m^3	Erinevus	
nov.05	549	46,5%	
dets.05	560	46,1%	
jaan.06	617	47,1%	
veebr.06	548	40,1%	
märts.06	375	22,6%	
apr.06	449	24,5%	
mai.06	389,25	2,8%	TEPSO mõõtmised

Viru pst. 9A

Majas elab	104	inimest
Neist		
arvestitega	104	inimest
ilma	0	inimest

Tarbimine eelnevalt oli korteriveearvestite summa alusel:

	KOKKU	1 inimese kohta	
nov.05	265	2,55	m^3
dets.05	260	2,50	m^3
jaan.06	281	2,70	m^3
veebr.06	265	2,55	m^3
märts.06	240	2,31	m^3
apr.06	262	2,52	m^3
mai.06	284,11	2,73	m^3 TEPSO mõõtmistulemus

Maja tarbimine üldveemõõtja alusel samal ajavahemikul:

	m^3	Erinevus
nov.05	522	49,2%
dets.05	361	28,0%
jaan.06	473	40,6%

veebr.06	395	32,9%	
märts.06	334	28,1%	
apr.06	351	25,4%	
mai.06	316,53	10,2%	<i>TEPSO mõõtmistulemus</i>

Rumjantsevi 8

Majas elab	29	inimest
Neist		
arvestitega	29	inimest
ilma	0	inimest


Tarbimine eelnevalt oli korteriveearvestite summa alusel:

	KOKKU	1 inimese kohta	
nov.05	103	3,55	m^3
dets.05	93	3,21	m^3
jaan.06	112	3,86	m^3
veebr.06	102	3,52	m^3
märts.06	88	3,03	m^3
apr.06	97	3,34	m^3
mai.06	97,12	3,35	m^3 <i>TEPSO mõõtmistulemus</i>


Maja tarbimine üldveemõõtja alusel samal ajavahemikul:

	m^3	Erinevus	
nov.05	149	30,9%	
dets.05	136	31,6%	
jaan.06	154	27,3%	
veebr.06	139	26,6%	
märts.06	90	2,2%	
apr.06	104	6,7%	
mai.06	97,26	0,15%	<i>TEPSO mõõtmistulemus</i>


Rumjantsevi 8



Viru 9A



Ranna 47



Погрешности домовых счетчиков

