

MAGNETITUNDLIK KLEEBIS VEEARVESTILE


Korterühistutel on tihti kahtlusi, et korterites tegutsevad kratid-veevargad. Ühe teadaoleva meetodina kasutavad nad tugevaid magneteid, mille mõjudes veearvesti magnetsiduri töö on häiritud ning loendur seiskub või loeb katkendlikult. Kratte tabada on peaaegu võimatu, sest uksekella helisedes magnet lihtsalt kiiresti kõrvaldatakse. Tulemuseks on aga suured erinevused maja veearvesti näidu ning korteriarvestite näitude summa vahel.

TEPSO pakub probleemi lahendamiseks paigaldada arvesti näidiku katteklaasile **magnetvälja indikaator**. Tegu on isekleepuva kleebisega, mis omab algselt helerohelisi ning tumerohelisi triipe. Magnetvälja mõjudes triibud kaovad ning kleebis muutub taastumatult ühtlaselt tumeroheliseks. Kleebist ei ole võimalik ajutiselt eemaldada, sest seejuures ta puruneb.

Koostöös Sillamäe Linnavalitsusega kavatses TEPSO aprillis varustada kolme probleemse kortermaja kõik arvestid magnetvälja indikaatoritega. Tulemustest anname teada hiljem meie kodulehel.

Pildid:

Uue kleebisega veearvesti:



Kleebisega veearvesti pärast välise magnetiga mõjutamist:

